



A BMW Motorrad elővigyázatosságból minden új R 1200 RT tulajdonost értesít a hátsó rugóstag lehetséges hibájáról

A mai naptól a BMW Motorrad az összes Dynamic ESA-val szerelt, új (2014-es modellévű) R 1200 RT motorkerékpár tulajdonosát értesíti, hogy a hátsó rugóstag meghibásodhat. Jelenleg nem zárható ki, hogy a hátsó rugóstag dugattyúrúdja esetleg eltörhet. Emiatt a BMW Motorrad arra kéri az érintett tulajdonosokat, hogy további értesítésig ne használják motorkerékpárjukat. Ezt az intézkedést beszállítói jelentés alapján, elővigyázatosságból, ügyfelei biztonsága érdekében rendelte el a BMW Motorrad. Ezidáig nincs tudomásunk ilyen meghibásodásból fakadó személyi sérülésről. Az intézkedés Magyarországon 24 db motorkerékpárt érint.

A BMW Motorrad sajnálja mindazt a kellemetlenséget, amit ügyfeleinek ez az elővigyázatosságból tett intézkedés okoz, az érintett alkatrész cseréjét magában foglaló műszaki megoldáson már dolgoznak.