

BMW AG Qualitätsmaßnahme Fahrzeuge der Vorgängergeneration der BMW 5er und 6er Reihe der Baujahre 2003 bis 2010



Die BMW AG ruft im Rahmen einer Qualitätsmaßnahme alle im Markt befindlichen Modelle der Vorgängergeneration der BMW 5er und 6er Reihe der Baujahre 2003 bis 2010 in die Werkstätten.

Eine Batteriekabelabdeckung im Kofferraum der Fahrzeuge kann in sehr seltenen Fällen nicht korrekt montiert sein.

Dies kann zu Bordnetzstörungen, Nichtstartern und in extrem vereinzelt Fällen zu einer Verschmörung oder einem Brand führen.

Es sind keine Unfälle oder Personenschäden in diesem Zusammenhang bekannt.

Die Halter der Fahrzeuge werden angeschrieben. Der Aufenthalt beim BMW Partner nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und ist für den Kunden selbstverständlich kostenlos.

In Deutschland sind ca. 290.000 Automobile betroffen, weltweit sind es ca. 1,3 Mio.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Bernhard Ederer, Produktkommunikation BMW Automobile,
Telefon: +49-89-382-28556, Fax: +49-89- 382-20626

Stefan Behr, Produktkommunikation BMW Automobile,
Telefon: +49-89-382-51376, Fax: +49-89- 382-20626

Internet: www.press.bmwgroup.com
E-Mail: presse@bmw.de